

TECHNICKÝ LIST



LOCTITE SUPER ATTACK

Odstraňovač lepidla

VLASTNOSTI

- uvoľňuje zalepené prsty
- odstraňuje a čistí zvyšky kyanoakrylátových lepidiel a väčšinu náhodne zašpinených neporéznych povrchov
- odstraňuje atrament a škvrny od permanentných popisovačov
- vhodný aj na aplikácie na vertikálne povrchy

OBLASTI POUŽITIA

Loctite Super Attak Odstraňovač lepidla je produkt na báze rozpúšťadla, ktoré je vhodné na odstraňovanie mnoho druhov lepidiel zo zašpinených alebo zle zalepených objektov. Účinné rozpúšťadlo pôsobí na zvyšky lepidiel (kyanoakrylátov), ktoré ešte vo väčšej miere nepoškodili povrchy plastov a iných materiálov. Služi na uvoľnenie prstov, zlepených sekundovými lepidlami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	propylén-karbonátová báza, neagresívne rozpúšťadlo vhodné pre väčšinu povrchov
Konzistencia:	gélová, nestekavá receptúra
Špecifická hmotnosť pri 20° C:	1,209 (podľa: ASTM D1122)
Zápach:	minimálny
Farba:	transparentná
Trvanlivosť:	pri teplote 20°C v neotvorenom balení 2 roky, pri teplote 2-8°C 728 dní
Balenie:	5 g, tuba

NÁVOD NA POUŽITIE

A) Odstraňovanie vytvrdnutých kyanoakrylátových lepidiel

1. Rozpúšťadlo najskôr vyskúšajte na skrytom mieste.
2. Aplikujte dostatočné množstvo prípravku Loctite Odstraňovač lepidla tak, aby bola pokrytá škvrna alebo znečistené miesto.
3. Na aplikovaný Odstraňovač lepidla priložte podložku z absorpčného materiálu, alebo tkaninu zloženú na viac vrstiev. Ak škvrny odstraňujete z tkanín, podložku umiestnite na obe strany.
4. Nechajte niekoľko hodín pôsobiť, najlepšie do nasledujúceho dňa.
5. Absorpčnú podložku odstráňte a zlikvidujte. Obsahuje ešte zvyšky rozpúšťadla.
6. Ošetrovaný povrch utrite čistou handričkou alebo látkovou absorpčnou podložkou.
7. Povrch následne opláchnite vodou a vysušte.
8. V prípade veľkých škvŕn alebo rozsiahlych sedimentov lepidla je nutné celý proces zopakovať.
9. Ak znečistenie zostáva na tkaninách, proces tak isto niekoľkokrát zopakujte.

B) Zasiahnutá pokožka

1. Gélový odstraňovač aplikujte na postihnuté miesto.
2. Nechajte pôsobiť niekoľko minút do zmäknutia lepidla.
3. Odstraňovač nechajte dôkladne pôsobiť a niekoľko minút penetrovať na celé miesto. Postupne a opatrne odliepajte lepidlo. Nakoniec odstráňte zvyšok lepidla. Nepostupujte netrepežlivo, zabránite tak poškodeniu pokožky.
4. Po odstránení lepidla dôkladne umyte zasiahnutú oblasť vodou a mydlom. Nepredlžujte kontakt rozpúšťadla s pokožkou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Nepoužívajte na lakované alebo farbené povrchy. Nevhodný na aplikáciu na niektoré tvrdené plasty napr. ABS. Pred použitím odstraňovač odskúšajte na skrytom mieste.

SKLADOVANIE

Produkt sa má skladovať na chladnom, suchom mieste v uzavretom obale pri teplote od +8°C do +28°C, do dátumu uvedenom na obale.

TECHNICKÝ LIST



LOCTITE SUPER ATTAK

Odstraňovač lepidla

BEZPEČNOSŤ

Vid'. príslušná karta bezpečnostných údajov.

UPOZORNENIE

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/50 246 111

Fax: 02/50 246 384

www.superattak.sk