

Technický list



Technický list
Vydaný: 23 August 2016
Počet strán: 02

Sekundové lepidlo Loctite Super Bond

Popis: tekuté sekundové lepidlo

VLASTNOSTI

LOCTITE® sekundové lepidlo je jedno z tekutých sekundových lepidiel pre okamžité lepenie. Lepidlo je určené pre použitie rýchleho lepenia v domácnosti na široký výber materiálov. Lepidlo je ideálne pre lepenie materiálov, ako sú – plasty, guma, kov, keramika, koža, tkaninu, kartón, papier.

Rýchlosť vytvrdenia: Počiatočná priľnavosť medzi 5 až 30 sekúnd, v závislosti od použitých materiálov.

Sila lepeného spoja: (ISO 4587): 10 to 20 N/mm² (pevnosť v ťahu) medzi 12 až 24 hodín v závislosti od použitých materiálov.

Trojnásobná odolnosť:

- **Teplota:** odoláva nízkym teplotám do -50°C a krátkodobu do +120°C.
- **Voda:** vodeodolný podľa EN204-D3 štandardov a lepená keramika vydrží až >100 cyklov umývání v umývačke riadu.
- **Otrasy:** Prilepený hliník na betňovom povrchu by mal byť lepený viac ako 50 kvapkami na 1 meter povrchu.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Uistite sa, že lepené povrchy sú suché, čisté a priliehajú k sebe.
2. Vyhnite sa priamemu dotyku s lepidlom.
3. Aplikujte len malé množstvo lepidla LOCTITE® na jednu z lepených plôch.
4. Lepené plochy k sebe pritlačte a pridržte po dobu 1 minúty.
5. Nechajte pôsobiť bez dotyku 10 minút, prípadne počas noci pre dosiahnutie maximálneho výsledku.
6. Vyhnite sa rozliatiu lepidla, zaschnuté nadbytočné lepidlo môžete odstrániť pomocou Loctite odstraňovača lepidla.
7. Pre dosiahnutie maximálneho výsledku by ste mali lepiť v podmienkach (15-30°C) a pri minimálnej vlhkosti 30%.
8. Produkt uzavrite pôvodným uzáverom, vložte späť do pôvodného obalu a uschovávajte na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Excellence is our Passion

Druh chemikálie	Etyl kyanoakrylát
Vzhľad	Čistá kvapalina
Merná hmotnosť pri 25°C	1.08 g/cm ³ @ 20 °C
Viskozita	50 - 120 mPa.s
Balenie	3g tuba
Bezpečnosť	See SDS 2011853
Expirácia pri 2-8 °C	30 mesiacov neotvorené balenie

OBMEDZENIA

- Neaplikovať na zaprášené, znečistené alebo vlhké povrchy.
- Nevhodné na lepenie: polypropylénu, polyetylénu, PTFE, silikónovú gumu, sklo, lakované povrchy, veľmi jemnú kožu alebo penu.
- Nikdy nepoužívať na súčiastky, ktoré sú v kontakte s tekutinou s vysokou teplotou, alebo sú vystavené vysokej teplote dlhodobo.
- Optimálne podmienky na lepenie sú v suchom prostredí.

SKLADOVANIE

Uskladňujte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSŤ

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 333 19 111
www.loctite-superattak.sk